

## HEPYWET

Rev03 Dic 2020

### Descripción:

HEPYWET es un revestimiento epoxi en base acuosa de dos componentes, para el recubrimiento de suelos industriales, parkings y paredes, para solicitaciones químicas y mecánicas intermedias.

### Propiedades:

- Fácil aplicación
- Puede aplicarse sobre soportes húmedos no encharcados (humedad <6%)
- Acabado coloreado satinado decorativo
- Excelente adherencia sobre soportes de hormigón, mortero, fibrocemento....
- Impermeable a al agua, grasas y combustibles.
- Permeable al vapor de agua, transpirable.
- Pavimento continuo sin juntas, fácil de limpiar, conforme al Reglamento 852/2004, Anexo II
- Inodoro

### Características técnicas\*:

Acabado	Satinado
Densidad mezcla 22°C	1.4 Kg/l
Pot life 22°C	1 hora
% sólidos	60%
Adherencia sobre hormigón (UNE EN 13892-8)	>2 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia Abrasión (CS17/1Kg ,UNE 48-250 )	200 mg
Aplicación segunda capa	24 -36 horas
Consumo aprox. por capa**	150-200 g/m <sup>2</sup>
Secado al tacto 22°C	Aprox. 8 h
Endurecimiento total	7 días

\*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.

\*\*Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos pueden variar

### Método de aplicación

#### Preparación del soporte

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los soportes deben ser firmes y estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites, partículas de polvo y lechadas superficiales.

El soporte de hormigón debe prepararse por medios mecánicos de fresado o granallado, para dejar un soporte de poro abierto, eliminando la lechada superficial.

El soporte puede estar húmedo pero no mojado/encharcado sin presiones de agua o vapor. La temperatura del soporte debe estar como mínimo a 10°C y como a máximo a 30°C.

#### Imprimación

Para un buen sellado de los poros de hormigón y asegurar una buena adherencia, debe aplicarse una capa de Terrawet imprimación, a rodillo, diluida un 10-15 % en agua con un consumo aproximado de 250 g/m<sup>2</sup>.

La primera capa de HEPYWET, debe aplicarse cuando la imprimación ya esté seca, como mínimo 12h y como máximo 48h después.

**SERVICIO TÉCNICO**

**Teléfono +34936406097**

**www.hepym.com - hepym@hepym.com**



#### Mezcla

El producto ya viene pre dosificado en las cantidades listas para la mezcla. No se recomiendan mezclas parciales. Homogenizar previamente los componentes y verter el catalizador sobre el componente A, mezclar mecánicamente a bajas revoluciones, para no incluir demasiado aire, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

#### Aplicación

HEPYWET se aplica a dos manos, a brocha o rodillo, diluidas un 5% en agua. Aplicar siempre que la capa precedente esté totalmente seca, aprox. 15-30 h.

El consumo medio por capa es de 150-200 g/m<sup>2</sup>, estos consumos pueden variar dependiendo de la rugosidad y porosidad del soporte.

Es altamente recomendable asegurar una buena ventilación durante la aplicación y posterior secado, ambientes mal ventilados no favorecen el secado y pueden aparecer velados y zonas mateadas. Se recomienda no aplicar con humedades ambientales relativas superiores al 70%.

#### Aplicación Antideslizante

Espolvoreo de cuarzo hasta saturación sobre la primera mano de HEPYWET. Cuando este seca, se elimina el cuarzo sobrante y se sella con la segunda mano.

La granulometría y posterior lijado dependen del grado de resbaladidad deseado.

#### Presentación

Conjuntos de 15 + 3 Kg.

Sólo colores estándar:

Blanco (tipo ral 9010), negro, Azul (tipo ral 5017), Verde (tipo ral 6002), Gris claro (tipo ral 7035), Gris (tipo ral 7001), Beige (tipo ral 1015) y Rojo (tipo ral 3009).

#### Limpieza de herramientas

En fresco con agua.

Una vez endurecido sólo mecánicamente.

#### Almacenaje

Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco.

*La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev03: diciembre 2020.*

**SERVICIO TÉCNICO**

**Teléfono +34936406097**

**www.hepym.com - hepym@hepym.com**